

Umblick_G_7_2

Thema: **Fließgewässer – Strukturgüte**

Datenstand: 2000

Quelle: StAfUA Minden, 2000

Zuständigkeit: Kreis Gt, FB 31

Darstellung der Bewertungsbänder: Klasse 1 (naturnah) bis Klasse 7 (übermäßig geschädigt). Von Links nach rechts bzw. von unten nach oben für Ufer – Sohle, Land

-  keine Angaben
-  Güteklasse 1
-  Güteklasse 2
-  Güteklasse 3
-  Güteklasse 4
-  Güteklasse 5
-  Güteklasse 6
-  Güteklasse 7


-  sehr gut durchlässig
-  gut durchlässig
-  durchlässig
-  schwer durchlässig
-  nicht durchlässig

-  H-Gewässer
-  N-Gewässer

Durchlässigkeit der Querbauwerke

Bei der Kartenvergrößerung (Zoomen) werden die Bewertungsabschnitte von 1000m auf 100m verändert

Unterscheidung in Haupt- und Nebengewässer



Karten-ausschnitt